

# 161 BxH

2 :  
, - " " (FNSendItemBarcode).  
, , . 161  
:

1. 2022
2. .

, ITF-14:  
00012345678905

Операции ФН | Атрибуты чека | Теги ОФД | Чек коррекции (ФФД 1.05) | КТ | КТ 2 | Агент

Код товара  
Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

00012345678905

Интерпретировать как ASCII  
 Интерпретировать как HEX

Передать и распознать КТ

Проверить код маркировки

Принять КМ

Отвергнуть КМ

Запрос статуса по работе с КМ

Очистить рез-ты проверок КМ

Получить сост. передачи увед.

Планируемый статус: 1. Штучный товар, реализован  Дробное кол-во (ФФД 1.2):  
Мера количества: 0. шт. или ед. Числитель: 1  
Количество: 1 Знаменатель: 1

Результат: (161) Неверная последовательность команд группы BxH

Передано: 02 07 FF 69 1E 00 00 00 01 8E

Принято: 02 103 | FF | 69 | A1 | 34

Пароль: 30

Время: 15 мс

Оператор: 30

Настройка свойств

Закреть

RU-401301-AAA0277031

1. ,
2. ,
3. ,
4. ,

- " " (FNSendItemBarcode),  
:  
:

Операции ФН | Атрибуты чека | Теги ОФД | Чек коррекции (ФФД 1.05) | КТ | КТ 2 | Агент (ФФД 1.1)

Код товара  
Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

RU-401301-AAA0277031

Интерпретировать как ASCII  
 Интерпретировать как HEX

FNSendItemBarcode

FNCheckItemBarcode

FNAcceptMarkingCode

FNDeclineMarkingCode

Планируемый статус: 1. Штучный товар, реализован  Дробное кол-во (ФФД 1.2):  
Мера количества: 0. шт. или ед. Числитель: 1  
Количество: 1 Знаменатель: 1

Передать и распознать КТ

FNSendItemBarcode

Проверить код маркировки

161 ,  
" " "

"FNAcceptMarkingCode" "FNDeclineMarkingCode"

Код товара  
Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

00000046217141je+ySKSABoAb540

Интерпретировать как ASCII  
Интерпретировать как HEX

Передать и распознать КТ  
Проверить код маркировки  
Принять КМ  
Отвергнуть КМ

Запрос статуса по работе с КМ  
Очистить рез-ты проверок КМ  
Получить сост. передачи увед.

Планируемый статус: 2. Мерный товар, в стадии реализации  
Мера количества: 0. шт. или ед.  
Количество: 1

Дробное кол-во (ФФД 1.2):   
Числитель: 1  
Знаменатель: 3

Распознанный тип КТ: Код GS1 Data Matrix: Табачный

(0) Ошибка нет

Пароль: 30

Настройка свойств

Операции ФН Атрибуты чека Теги ФФД Чек коррекции (ФФД 1.05) КТ КТ 2 Агент

Код товара  
Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

00000046217141je+ySKSABoAb540

Интерпретировать как ASCII  
Интерпретировать как HEX

Передать и распознать КТ  
Проверить код маркировки  
Принять КМ  
Отвергнуть КМ

Запрос статуса по работе с КМ  
Очистить рез-ты проверок КМ  
Получить сост. передачи увед.

Планируемый статус: 2. Мерный товар, в стадии реализации  
Мера количества: 0. шт. или ед.  
Количество: 1

Дробное кол-во (ФФД 1.2):   
Числитель: 1  
Знаменатель: 3

КТ: Код GS1 Data Matrix: Табачный  
проверки : 0  
не может быть проверен фискальным накопителем с использованием ключа проверки КП\*  
ой проверки : 1, КМ данного типа не поддается проверке в ФН  
ФМ : 1, Короткий КМ

(0) Ошибка нет

Пароль: 30

Настройка свойств

Операции ФН | Атрибуты чека | Теги ОФД | Чек коррекции (ФФД 1.05) | КТ | КТ 2 | Агент

Код товара  
 Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

00000046217141je+ySKSABoAb540

Интерпретировать как ASCII  
 Интерпретировать как HEX

Планируемый статус: 2. Мерный товар, в стадии реализации  Дробное кол-во (ФФД 1.2):

Мера количества: 0. шт. или ед. Числитель: 1

Количество: 1 Знаменатель: 3

Распознанный тип КТ: Код GS1 Data Matrix: Табачный

[0] Ошибка нет

Пароль: 30

Операции ФН | Атрибуты чека | Теги ОФД | Чек коррекции (ФФД 1.05) | КТ | КТ 2 | Агент

Код товара  
 Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

00000046217141je+ySKSABoAb540

Интерпретировать как ASCII  
 Интерпретировать как HEX

Планируемый статус: 2. Мерный товар, в стадии реализации  Дробное кол-во (ФФД 1.2):

Мера количества: 0. шт. или ед. Числитель: 1

Количество: 1 Знаменатель: 3

[161] Неверная последовательность команд группы Vxh

Пароль: 30

01. Состояние  
 02. ФН сервис  
 03. ФН чеки (ФФД 1.05-1.2)  
 04. Чеки (ФФД 1.0)  
 05. Отчеты  
 06. Печать текста  
 07. Печать графики  
 08. ПД  
 09. Параметры устройства  
 10. Сервис  
 11. ЭКЛЗ  
 12. МФП  
 13. Купюроприемник  
 14. MasterPay-K  
 15. Модем  
 16. БД чеков  
 17. Онлайн платежи  
 18. Прочее  
 19. Pay Manager

Операции ФН | Атрибуты чека | Теги ОФД | Чек коррекции (ФФД 1.05) | КТ | КТ 2 | Агент

Код товара  
 Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

010123456789012321&dAIMqnpEQnQ!<0x1D>910058<0x1D>921gx  
 +7D2jIWGSo6LLr1FMGiETo7Ez6k4ag9D8F2wEmJqIWt:iv1AGjgEP8OapoVeIKiP4OkzmSCzRXmEUygvkKQv  
 ==

Интерпретировать как ASCII  
 Интерпретировать как HEX

Планируемый статус: 1. Штучный товар, реализован  Дробное кол-во (ФФД 1.2):  Признак ОСУ

Мера количества: 0. шт. или ед. Числитель: 1

Количество: 1 Знаменатель: 1

2 раза

Результат: [161] Неверная последовательность команд группы Vxh

Передано: 02 07 FF 69 1E 00 00 00 01 8E

Пароль: 30

Время: 15 мс

Операции ФН | Атрибуты чека | Теги ОФД | Чек коррекции (ФФД 1.05) | КТ | КТ 2 | Агент

Код товара  
Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

00000046217141je+ySKSABoAb540

Планируемый статус: 2. Мерный товар, в стадии реализации |  Дробное кол-во (ФФД 1.2):  
Мера количества: 0 шт. или ед. | Числитель: 1 | Знаменатель: 3  
Количество: 1

Интерпретировать как ASCII  
 Интерпретировать как HEX

Передать и распознать КТ  
Проверить код маркировки  
Принять КМ  
Отвергнуть КМ

Запрос статуса по работе с КМ  
Очистить рез-ты проверок КМ  
Получить сост. передачи увед.

[161] Неверная последовательность команд группы Vхh | Пароль: 30 | Настройка свойств

Операции ФН | Атрибуты чека | Теги ОФД | Чек коррекции (ФФД 1.05) | КТ | КТ 2 | Агент

Код товара  
Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

00000046217141je+ySKSABoAb540

Планируемый статус: 2. Мерный товар, в стадии реализации |  Дробное кол-во (ФФД 1.2):  
Мера количества: 0 шт. или ед. | Числитель: 1 | Знаменатель: 3  
Количество: 1

Интерпретировать как ASCII  
 Интерпретировать как HEX

Передать и распознать КТ  
Проверить код маркировки  
Принять КМ  
Отвергнуть КМ

Запрос статуса по работе с КМ  
Очистить рез-ты проверок КМ  
Получить сост. передачи увед.

[161] Неверная последовательность команд группы Vхh | Пароль: 30 | Настройка свойств

Операции ФН | Атрибуты чека | Теги ОФД | Чек коррекции (ФФД 1.05) | КТ | КТ 2 | Агент

Код товара  
Данные штрихкода. Символ 0x1D следует записать как <0x1D>. При вставке в поле ввода заменяется автоматически

00000046217141je+ySKSABoAb540

Планируемый статус: 2. Мерный товар, в стадии реализации |  Дробное кол-во (ФФД 1.2):  
Мера количества: 0 шт. или ед. | Числитель: 1 | Знаменатель: 3  
Количество: 1

Интерпретировать как ASCII  
 Интерпретировать как HEX

Передать и распознать КТ  
Проверить код маркировки  
Принять КМ  
Отвергнуть КМ

Запрос статуса по работе с КМ  
Очистить рез-ты проверок КМ  
Получить сост. передачи увед.

[161] Неверная последовательность команд группы Vхh | Пароль: 30 | Настройка свойств